



# Schaden Steigleitung DLK 10



Die Steigleitung der **DLK 10** ist an vier Stellen mit einer zusammenziehbaren Schelle an einem Auflagebock befestigt.  
An den Auflagepunkten 1, 2 und 4 war die Befestigungsschelle vom Auflagebock nach vorne abgerutscht



An der **DLK 8** war ein ähnliches Schadenbild feststellbar. Auch hier waren Steigleitung bzw. Schelle auf den Auflageböcken verrutscht und drohten abzuspringen.



Auflagepunkt 3 abgerissen



Auflagepunkt 4 verbogen

